

施設維持管理状況

2019年6月度

汚染土壌等の受入量

法対象	0t
法対象外	0t
合計	0t

擁壁等の点検結果

点検年月日	2019年6月28日
点検結果	異常無し・異常有り
講じた措置	

遮水工の点検結果

点検年月日	2019年6月25日
点検結果	異常無し・異常有り
講じた措置	

調整池の点検結果

点検年月日	2019年6月28日
点検結果	異常無し・異常有り
講じた措置	

浸出水処理設備の点検結果

点検年月日	2019年6月28日
点検結果	異常無し・異常有り
講じた措置	

残余の埋立容量の測定結果

測定年月日	2019年3月30日
測定結果	132,178m ³