

施設維持管理状況

2021年4月度

汚染土壌等の受入量

| | |
|------|----|
| 法対象 | 0t |
| 法対象外 | 0t |
| 合計 | 0t |

擁壁等の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年4月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

遮水工の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年4月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

調整池の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年4月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

浸出水処理設備の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年4月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

残余の埋立容量の測定結果

| | |
|-------|-----------------------|
| 測定年月日 | 2021年3月31日 |
| 測定結果 | 132,178m ³ |

施設維持管理状況

2021年5月度

汚染土壌等の受入量

| | |
|------|----|
| 法対象 | 0t |
| 法対象外 | 0t |
| 合計 | 0t |

擁壁等の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年5月31日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

遮水工の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年5月28日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

調整池の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年5月31日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

浸出水処理設備の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年5月31日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

残余の埋立容量の測定結果

| | |
|-------|-----------------------|
| 測定年月日 | 2021年3月31日 |
| 測定結果 | 132,178m ³ |

施設維持管理状況

2021年6月度

汚染土壌等の受入量

| | |
|------|----|
| 法対象 | 0t |
| 法対象外 | 0t |
| 合計 | 0t |

擁壁等の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年6月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

遮水工の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年6月24日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

調整池の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年6月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

浸出水処理設備の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年6月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

残余の埋立容量の測定結果

| | |
|-------|-----------------------|
| 測定年月日 | 2021年3月31日 |
| 測定結果 | 132,178m ³ |

施設維持管理状況

2021年7月度

汚染土壌等の受入量

| | |
|------|----|
| 法対象 | 0t |
| 法対象外 | 0t |
| 合計 | 0t |

擁壁等の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年7月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

遮水工の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年7月29日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

調整池の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年7月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

浸出水処理設備の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年7月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

残余の埋立容量の測定結果

| | |
|-------|-----------------------|
| 測定年月日 | 2021年3月31日 |
| 測定結果 | 132,178m ³ |

施設維持管理状況

2021年8月度

汚染土壌等の受入量

| | |
|------|----|
| 法対象 | 0t |
| 法対象外 | 0t |
| 合計 | 0t |

擁壁等の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年8月31日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

遮水工の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年8月26日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

調整池の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年8月31日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

浸出水処理設備の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年8月31日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

残余の埋立容量の測定結果

| | |
|-------|-----------------------|
| 測定年月日 | 2021年3月31日 |
| 測定結果 | 132,178m ³ |

施設維持管理状況

2021年9月度

汚染土壌等の受入量

| | |
|------|----|
| 法対象 | 0t |
| 法対象外 | 0t |
| 合計 | 0t |

擁壁等の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年9月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

遮水工の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年9月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

調整池の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年9月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

浸出水処理設備の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2021年9月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

残余の埋立容量の測定結果

| | |
|-------|-----------------------|
| 測定年月日 | 2021年3月31日 |
| 測定結果 | 132,178m ³ |

施設維持管理状況

2021年10月度

汚染土壌等の受入量

| | |
|------|----|
| 法対象 | 0t |
| 法対象外 | 0t |
| 合計 | 0t |

擁壁等の点検結果

| | |
|-------|-------------|
| 点検年月日 | 2021年10月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

遮水工の点検結果

| | |
|-------|-------------|
| 点検年月日 | 2021年10月28日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

調整池の点検結果

| | |
|-------|-------------|
| 点検年月日 | 2021年10月29日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

浸出水処理設備の点検結果

| | |
|-------|-------------|
| 点検年月日 | 2021年10月29日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

残余の埋立容量の測定結果

| | |
|-------|-----------------------|
| 測定年月日 | 2021年3月31日 |
| 測定結果 | 132,178m ³ |

施設維持管理状況

2021年11月度

汚染土壌等の受入量

| | |
|------|----|
| 法対象 | 0t |
| 法対象外 | 0t |
| 合計 | 0t |

擁壁等の点検結果

| | |
|-------|-------------|
| 点検年月日 | 2021年11月30日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

遮水工の点検結果

| | |
|-------|-------------|
| 点検年月日 | 2021年11月26日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

調整池の点検結果

| | |
|-------|-------------|
| 点検年月日 | 2021年11月29日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

浸出水処理設備の点検結果

| | |
|-------|-------------|
| 点検年月日 | 2021年11月29日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

残余の埋立容量の測定結果

| | |
|-------|-----------------------|
| 測定年月日 | 2021年3月31日 |
| 測定結果 | 132,178m ³ |

施設維持管理状況

2021年12月度

汚染土壌等の受入量

| | |
|------|----|
| 法対象 | 0t |
| 法対象外 | 0t |
| 合計 | 0t |

擁壁等の点検結果

| | |
|-------|-------------|
| 点検年月日 | 2021年12月29日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

遮水工の点検結果

| | |
|-------|-------------|
| 点検年月日 | 2021年12月27日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

調整池の点検結果

| | |
|-------|-------------|
| 点検年月日 | 2021年12月28日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

浸出水処理設備の点検結果

| | |
|-------|-------------|
| 点検年月日 | 2021年12月29日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

残余の埋立容量の測定結果

| | |
|-------|-----------------------|
| 測定年月日 | 2021年3月31日 |
| 測定結果 | 132,178m ³ |

施設維持管理状況

2022年1月度

汚染土壌等の受入量

| | |
|------|----|
| 法対象 | 0t |
| 法対象外 | 0t |
| 合計 | 0t |

擁壁等の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2022年1月28日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

遮水工の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2022年1月28日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

調整池の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2022年1月31日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

浸出水処理設備の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2022年1月31日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

残余の埋立容量の測定結果

| | |
|-------|-----------------------|
| 測定年月日 | 2021年3月31日 |
| 測定結果 | 132,178m ³ |

施設維持管理状況

2022年2月度

汚染土壌等の受入量

| | |
|------|----|
| 法対象 | 0t |
| 法対象外 | 0t |
| 合計 | 0t |

擁壁等の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2022年2月25日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

遮水工の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2022年2月24日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

調整池の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2022年2月28日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

浸出水処理設備の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2022年2月28日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

残余の埋立容量の測定結果

| | |
|-------|-----------------------|
| 測定年月日 | 2021年3月31日 |
| 測定結果 | 132,178m ³ |

施設維持管理状況

2022年3月度

汚染土壌等の受入量

| | |
|------|----|
| 法対象 | 0t |
| 法対象外 | 0t |
| 合計 | 0t |

擁壁等の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2022年3月31日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

遮水工の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2022年3月24日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

調整池の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2022年3月31日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

浸出水処理設備の点検結果

| | |
|-------|------------|
| 点検年月日 | 2022年3月31日 |
| 点検結果 | 異常無し・異常有り |
| 講じた措置 | |

残余の埋立容量の測定結果

| | |
|-------|-----------------------|
| 測定年月日 | 2022年3月31日 |
| 測定結果 | 132,178m ³ |